

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

POPIS OBJEKTU

Jednopatrový řadový dům s atikovým polopatrem a jedním obloukem podloubí. Fasáda je členěna soklem, kordonovou, korunní a podparapetními římsami a třemi nadokenními konzolovými římsami. Z ulice vede pět schodů, lemovaných hodnotným poklasicistním litinovým zábradlím do podloubí, které je dlážděno plochými oblázky „na hranu“ a zaklenuto českou plackou lemovanou lištou. Fasáda v prvním poschodí je prolomena třemi dvojitými okny. Vnější okna jsou rozdělena křížem s příčnickem posunutým směrem nahoru, vnitřní okna jsou členěna obdobně s tím, že spodní část okna je tenkou příčkou rozdělena na dvě poloviny. V atice jsou tři dvojdílná půdní okénka, lemovaná plastickou šambránou.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÁKU **20762 / 8-2296**

LOKALIZACE Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P. Jičínská 13

OBEC, KAT. ÚZEMÍ Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO 102

TYP OBJEKTU městský dům

VLASTNICTVÍ soukromé vlastnictví

DATECE

Nad ranně renesančním suterénem a v renesančních obvodových zdech klasicistní městský dům z konce 18. stol. S poklasicistně přepracovanými interiéry.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevyhovující

OKNA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevyhovující (dvorní část - plast)

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: Původní dlažba v loubí. Původní vstupní dveře. Poklasicistní litinové zábradlí.