

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

POPIS OBJEKTU

Litinový kříž s korpusem Krista osazený na dvou kamenných stupních, z druhé poloviny 19. století, umístěn vlevo vedle kostela sv. Valentina.

Podstavec sestaven z odlitků jako osmistěn, kříž rovněž kovový odlitek se sochou Krista.

Nápisy na čtyřech stěnách:

*Eyhle Krista Spasitele tweho
prostě nakříž přibiteho.*

*W kříži w zarmutku nezufey sobě
wždit gest Krystuv kříž utěchu tobě.*

*Wroucně uctiš rany gehu
pro hřich twug tak zedraneho.*

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU

101228

LOKALIZACE

Městská památková
rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Lidická

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1369

TYP OBJEKTU

krucifix

VLASTNICTVÍ

Město Příbor

DATE

Litinový kříž z roku 1838 u kostela sv. Valentina.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Po celkové obnově. Potřeba udržovacích prací.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
- ☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
- ☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
- ☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných zásad | ☐ dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | ☐ havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| ☒ velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných zásad | ☐ špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | ☐ torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: