

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Aktualizace září 2022



POPIS OBJEKTU

Zděný omítaný trojlodní kostel s bočními barokními kaplemi na půdorysu trojlistu, hranolovou věží představěnou k západnímu průčelí a polygonálním závěrem s opěráky. Věž s nárožní kamennou bosáží zastřešena cibulí s lucernou a makovicí, na hřebeni střechy sanktusník. Na věži ve vrcholu dvojice pravoúhlých oken, dvojice okének s půlkruhovými záklenky, pod nimi velký ciferník hodin. Po stranách věže klíčové střílny. V západní fasádě věže vstupní kamenný portál s lomeným obloukem. Při severní a jižní straně pravoúhlé přístavky sakristie a kaple, v ose východního průčelí půlválcová kaple, k severnímu nároží lodi a věže přistavěn pravoúhlý patrový přístavek, k jižnímu válcové schodiště. Okna lodi s půlkruhovými záklenky, okna bočních kaplí se segmentovými záklenky. Střecha sedlová, na bočních kaplích kupole s lucernou. Fasáda hladká. Velmi působivá srostlice gotického kostela s mladšími přístavky.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU	36112 / 8-1661
LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
ULICE, Č. P.	Stojanova
OBEC, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k. ú. Příbor
PARCELA ČÍSLO	1
TYP OBJEKTU	Farní kostel Narození Panny Marie
VLASTNICTVÍ	církev

DATA

Kostel ve zdivu pravděpodobně ze 14. století, gotické síňové trojlodí sklenuto v pozdním 15. století. V 2. polovině 16. století postavena dvě renesanční patra průčelní věže. Severní trojlístá přístavba z 1. poloviny 17. století, jižní z 2. poloviny 17. století – ranně barokní.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Kostel po celkové obnově. Potřeba udržovacích prací – fasáda, dveřní a okenní výplně. Částečně zrestaurovány plástvové vitráže. Záměr zpřístupnit věž veřejnosti – potřeba vestavby schodiště do věže.

Plastika Panny Marie z konce 14. století. Zvon z roku 1679 a 1655. Kvalitní rokokový mobiliář.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input checked="" type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevhovující

STŘECHA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input checked="" type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevhovující

OKNA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input checked="" type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevhovující

STAVEBNÍ STAV

<input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnovy, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> dobry – s běžnou údržbou bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy
<input checked="" type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky	<input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy