

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

POPIS OBJEKTU

Zděný, omítaný, dvoupatrový, řadový dům o dvou obloucích podloubí. Hlavní průčelí symetricky ve středním rytmu trojosé, charakterizované novodobě upravenou a tudíž už jen náznakově historizující fasádou s podebranou korunní římsou na čtyřech konzolkách a s meandrovými lištami i stylizovanými dlouhými klenáčky na místě frontonů. Střední osa zdůrazněna spojením lištových frontonů po výšce v druhém patře dvěma meziokenními pásy. Kromě toho fasáda promodelována do stylizovaných lisénových polí, z nichž střední je v ploše vystouplé. Loubí klenuto valeně s výsečemi.

Okenní výplně novodobé, s příznivým vícetabulkovým členěním (dole dvojtabulková dvojkřídla, nahoře jednotabulkové dvojkřídle ventilace).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÁKU **36634 / 8-2280**

LOKALIZACE Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P. Náměstí Sigmunda Freuda 8

OBEC, KAT. ÚZEMÍ Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO 94

TYP OBJEKTU měšťanský dům

VLASTNICTVÍ soukromé vlastnictví

DATACE

Renesanční dům z doby kolem roku 1600 na gotickém jádru suterénu s přestavbami ve 20. století. Secesní fasáda.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy fasády, okenních výplní, klempířských prvků.
Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

STŘECHA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

OKNA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

STAVEBNÍ STAV

výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad

dobry – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990

havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy

velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad

špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky

torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy

POZNÁMKA:

POTENCIÁL: Změna majitele, postupná celková obnova.