

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

POPIS OBJEKTU

Řadový městský obytný dům. Hlavní průčelí nad dvěma oblouky loubí dvoupatrové, ve středním rytmu symetricky třřosé, uzavřené atikou s profilovanou korunní římsou. Průčelí charakterizuje pozdně barokní fasáda tektonizovaná vysokým pilastrovým řádem spínajícím obě patra, podloženým průběžnou podokenní římsou a štukovou bosáží přízemí zalamovanou do klenáků. K detailnímu tvarosloví náleží pravouhle zalamované šambrány ve druhém patře s výraznými klenáky a vpadlými čtvercovými parapetními výplněmi. Volutové hlavice pilastrů doplněny festony vynášejí zalamovanou korunní římsu. Okna s novými výplněmi příznivého tabulového členění. Tvrdý nezdobný sokl proveden z teracca. Zadní průčelí pročleněné kordonovou římsou, jinak hladké s uspokojivým rozvrhem i tvarovým řešením os. Loubí zaklenuto barokními valenými lunetovými klenbami.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU

21493 / 8-1653

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Náměstí Sigmunda Freuda 20

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1454

TYP OBJEKTU

městský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví (právnícká osoba)

DATAČE

Dům s renesančním jádrem suterénu byl radikálně přestavěn a překlenut a doplněn přístavbou loubí v období pokročilejšího baroka. Pozdně barokní fasáda.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

STŘECHA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

OKNA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input checked="" type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: Doporučení řešení zadních traktů v souvislosti s řešením úprav na ulici Karla Čapka.