

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

POPIS OBJEKTU

Na pískovcovém podstavci kruhového půdorysu o dvou stupních je litinová fontána kruhového půdorysu na hranolovém soklu. Celková výška cca. 350 cm, kašna s litinovým soklem výšky 320 cm. Umístěna v centru náměstí v blízkosti mariánského sousoší. Ve středu pískovcové základny podstavce stojí odstupňovaný čtyřboký sokl, na jeho protilehlých stranách (Z a V) jsou umístěny výlevky přibližně půlkruhového půdorysu. Výlevkové mísy a profilované dostupňované konzoly jsou zdobeny mušlovitým kanelováním. Na dalších dvou protilehlých stranách (J a S) jsou umístěny oválné kartuše, po jejichž obvodu jsou stylizované akantové listy. Na tomto soklu stojí noha kruhovitěho půdorysu s plintem a profilovanou patkou. Na západní a východní straně jsou nad výlevkami proti sobě dvě výtokové trubky. Mezi nimi jsou na severní a jižní straně dva festony (šátky) sepnuté do zavíjené kartuše, pod kartuší ovoce. Římsovitá profilovaná hlavice je v horní části přizdobena pásem akantových listů. Na této hlavici je umístěna vlastní mísa fontány. Odstupňovaná a profilovaná nožka i tělo mísy z vnějšku zdobeno mušlovitým kanelováním. Uvnitř ve středu mísy socha bohyně Hygie.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU	11359 / 8-3951
LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
ULICE, Č.P.	Náměstí Sigmunda Freuda
OBEC, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k.ú. Příbor
PARCELA ČÍSLO	1458
TYP OBJEKTU	litinová fontána
VLASTNICTVÍ	Město Příbor

DATE

Instalováno na místě barokní kašny roku 1898 při zavedení vodovodu do města u příležitosti oslav 50. výročí panování císaře Josefa I. Historizující práce inspirovaná zejména renesančními kašnami.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Udržovací práce litinové fontány i pískovcového soklu.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

☐ **výborný** – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných zásad

☒ **dobrý** – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990

☐ **havarijní** – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy

☐ **velmi dobrý** – po provedené obnově, bez zjevných zásad

☐ **špatný** – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky

☐ **torzální** – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy

POZNÁMKA: