

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Aktualizace září 2022



POPIS OBJEKTU

Zděný, omítaný, volně stojící dům obdélného půdorysu se sedlovou střechou krytou pálenými taškami. Dům má jednoapůltraktovou hloubkovou dispozici na uliční straně s nižším lichoběžníkovým přístavkem a vpravo se zahradní verandou. Vstupní průčelí štítové, trojúhelný štítek i na přístavku. Fasáda novodobá, hladká, ve štítech malá okénka na půdu. Severozápadní zahradní průčelí pětiosé, hladké, uzavřené přesahem krovu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

33991 / 8-2310

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č. P.

Stojanova 358

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k. ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

48

TYP OBJEKTU

městský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví

DATA

Klasicistní dům (2. po. 18 století) s raně renesančním suterénem. Novodobé úpravy.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Udržovací práce

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input checked="" type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

STŘECHA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input checked="" type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

OKNA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input checked="" type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

<input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy
<input checked="" type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky	<input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy