

# KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

## POPIS OBJEKTU

Řadová budova radnice v exponované nárožní poloze se sloupovým podloubím. Hlavní průčelí obrácené do náměstí dvoupatrové, v nároží akcentované hranolovou věžičkou s hodinami, v přízemí promodelováno čtyřosým podloubím s přímými překlady, v patrech rovněž čtyřosé, v levé krajní ose s arkýřem přes obě patra. Vnitřní zeď loubí prolomena jednoduchými trojdílnými výkladci a hlavním vstupem zarámovaným střídým pravouhlým portálem v hladkém travertinovém obkladu. Okenní výplně v patrech vícedílné. Při nároží reliéfní znak a pamětní desky se jmény obětí nacismu. Střecha sedlová o nízkém spádu s hřebenem rovnoběžným s čarou náměstí. Boční průčelí s polozahloubeným suterénem promodelováno vysazením obou horních pater, pětiosé, při nárožní věžičce s balkonem přístupným francouzským oknem. Zadní průčelí původně s vtaženým dvorkem dodatečně doplněno přístavkem garáží a trafostanice. Prolomeno velkoplošnými okny s výplněmi i okny pásovými vícedílnými. Zadní část městiště upravena na způsob drobného parčíku bez ohradní zdi.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÁKU

11369 / 8-3953

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Náměstí Sigmunda Freuda 19

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1456/2

TYP OBJEKTU

radnice

VLASTNICTVÍ

Město Příbor

## DATACE

Po zboření historických předchůdců r. 1938 vybudovaná funkcionalistická novostavba dle projektu Ing. Stanislava Kučery z Brna – produkt meziválečné moderny.

## STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Postupná obnova radnice - obnova fasády, dveřních výplní, interiérů. Obnova dvorního průčelí. Úpravy pro bezbariérovou koncepci.

## HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

### FASÁDY

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad       neautentická, neutrální       novodobá, nevhovující

### STŘECHA

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad       neautentická, neutrální       novodobá, nevhovující

### OKNA

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad       neautentická, neutrální       novodobá, nevhovující

### STAVEBNÍ STAV

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>výborný</b> – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> <b>dobrý</b> – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> <b>havarijní</b> – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy           |
| <input type="checkbox"/> <b>velmi dobrý</b> – po provedené obnově, bez zjevných závad   | <input type="checkbox"/> <b>špatný</b> – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky                       | <input type="checkbox"/> <b>torzální</b> – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

**POZNÁMKA:** Obnova dvorního traktu v provázanosti na rekonstrukci ulice Karla Čapka a prostranství kolem památníku Sigmunda Freuda.