

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Aktualizace září 2022



POPIS OBJEKTU

Řadový zděný třípatrový dům (s dvorním půdním patrem) o třech osách a dvou půlkruhových arkádách v podloubí. Střecha nízká pultová bez pohledového uplatnění. Pilíře podloubí mají na čelní straně zachované římsy, archivolty lemují šambrány. Mezi nimi kamenný znak olomouckého biskupství s letopočtem 1610 a menším znakem města Příbora. Patra po výšce spjata 4 pilastry s kompozitními hlavicemi. Okna obdélná se šambránami a podokenními římsami mají v parapetech výplně a zvlněné nadokenní římsy. Fasádu ukončuje bohatě profilovaná hlavní římsa. Vstupní pravoúhlý portál s profilovaným ostěním je umístěn v ose. Okenní výplně v obytných patrech novodobé s jednotabulkovými křídly, dole i nahoře členěné do asymetrického kříže. Loubí zaklenuto valenou lunetovou klenbou s jedním párem styčných a třemi obkročnými výsečemi s hranami vytaženými do zřetelných hřebínků.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| | |
|------------------|------------------------------------|
| ČÍSLO REJSTRÍKU | 21051 / 8-1658 |
| LOKALIZACE | Městská památková rezervace Příbor |
| ULICE, Č. P. | náměstí Sigmunda Freuda 6 |
| OBEC, KAT. ÚZEMÍ | Příbor, k. ú. Příbor |
| PARCELA ČÍSLO | 92 |
| TYP OBJEKTU | měšťanský dům |
| VLASTNICTVÍ | soukromé vlastnictví |

DATA

Na gotickém jádru suterénu renesanční dům z doby kolem r. 1610, upraven na konci 18. století. Klasicistní fasáda.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovit dvorní fasádu, vstupních dveří. Dvorní užitkové přístavby a garáže v dezolátním stavu. Potřeba obnovy střechy. Udržovací práce.
Pozn. Obnovena čelní fasáda včetně restaurátorských prací

Kamenný znak biskupa kardinála Dietrichsteina, který v domě pobýval. Zrestaurován a rozluštěn nápis (Mgr. Jana Koudelová, Ph.D.): FORMAE GLORIA FRAGILIS VIRTUS CLARA ET AETERNA volně přeloženo: KRÁSA KŘEHKÁ, CTNOST ZÁŘIVÁ A VĚČNÁ

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> nepřístupno | <input checked="" type="checkbox"/> autentická | <input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující |
| <input type="checkbox"/> autentická bez závad | <input type="checkbox"/> neautentická, neutrální | <input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující |

STŘECHA

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> nepřístupno | <input checked="" type="checkbox"/> autentická | <input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující |
| <input type="checkbox"/> autentická bez závad | <input type="checkbox"/> neautentická, neutrální | <input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující |

OKNA

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> nepřístupno | <input checked="" type="checkbox"/> autentická | <input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující |
| <input type="checkbox"/> autentická bez závad | <input type="checkbox"/> neautentická, neutrální | <input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující |

STAVEBNÍ STAV

| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |