

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Aktualizace září 2022



POPIS OBJEKTU

Jednolodní prostor kostela s podélným, půlkruhově uzavřeným chórem je sklenut řadou českých placek, oddělených klenebními pasy, jež dosedají na římsy sdružených pilastrů s rokokovými hlavicemi. Ve stěnách lodi mělké niky, do nichž jsou vsazeny oltáře. Na východ je zděná kruchta s poprsníkem, opatřeným jednoduchými profilovanými rámy a nesena trojdílnou arkádou. Klenební pole v lodi vyplňují jednoduché rokokové rámy, které jsou v chóru doplněny rokajovými kartušemi. Plochy pilastrů při triumfálním oblouku pokrývá rokajový ornament. Průčelí kostela čelní vysoké pilastry se slepou nikou. Hlavní portál půlkruhový, doprovází svazky pilastrů, nesoucí ve středu vypnutou římsu, na níž spočívají dvě vztyčené voluty. Uprostřed umístěn znak, po stranách vázy. Nad portálem střední okno, po jehož bocích slepé arkády se sochami Panny Marie a sv. Josefa. Při chóru stojící věž (západní) je členěna stejným systémem jako loď a je kryta stanovou střechou.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU	19162 / 8-1664
LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
ULICE, Č. P.	Lidická
OBEC, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k. ú. Příbor
PARCELA ČÍSLO	1377
TYP OBJEKTU	kostel sv. Valentina
VLASTNICTVÍ	církev

DATA

Pozoruhodná pozdně barokní kostelní stavba s kvalitním rokokovým dekorem interiérů, obrazy Ignáce Raaba a dalším kvalitním rokokovým mobiliářem.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Kostel po celkové obnově. Restaurována vitráž nad vchodem. Proběhlo restaurování varhanních skříní, probíhá obnova varhan. Potřeba udržovacích prací, sokl kostela.

Hodnotný rokokový dekor interiérů, malby Ignáce Raaba a rokokový mobiliář od sochaře Jana Schuberta (vytvořil všechny oltáře a kazatelnu).

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input checked="" type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

STŘECHA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input checked="" type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální (původně dřevěný šindel)	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

OKNA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input checked="" type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

<input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnovy, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy
<input checked="" type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky	<input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy