

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Aktualizace září 2017



POPIS OBJEKTU

Patrový volně stojící dům, situovaný v sousedství ohradní zdi kostela. Ve dvoře užitkový přístavek garáže. Vstupní průčelí obrácené do uličky k ohradní zdi v přízemí nepravidelně čtyřosé, včetně vstupu ve druhé ose zleva, v prvním patře dvouosé s užitkově řešeným balkónem nad vstupem. Boční průčelí obrácené do uličky V kopci symetricky dvouosé. Fasády hladké s nevhodným obkladem soklu kabřincem a s obkladem kabřince na místě oběhu kordonové římsy. Střecha valbová s námětky a hřebenem rovnoběžným s hlavním průčelím, krytá plechem.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU	11360 / 8-3952
LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
ULICE, Č.P.	ul. V kopci 354
OBEC, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k.ú. Příbor
PARCELA ČÍSLO	1682
TYP OBJEKTU	Městský dům – Armanka
VLASTNICTVÍ	soukromé vlastnictví

DATA

Budova farní školy náležející k renesančnímu architektonickému fundamentu města. Barokně a klasicistně přestavěná. Degradovaná novodobou přestavbou.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba celkové obnovy fasády, výplní otvorů, střechy. Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
- ☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☒ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
- ☐ autentická bez závad ☒ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující
(původní krytina dřevěný šindel)

OKNA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
- ☐ autentická bez závad ☒ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | ☐ dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | ☐ havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| ☐ velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | ☒ špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | ☐ torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: