

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Aktualizace září 2017



POPIS OBJEKTU

Zděný, omítaný, nárožní, dvoupatrový dům o pěti okenních osách a dvou obloucích loubí s dvěma opěráky. Přízemní fasáda členěna bosáží, oddělena od 1. patra profilovanou římsou. Okna prvního patra rámovaná šambránou s přímou nadokenní římsou nesenou konzolami. První patro od druhého odděleno rovněž kordónovou profilovanou římsou. Pod okny druhého patra průběžná podokenní římsa a v ose oken reliéfní růžice. Nad okny druhého patra přímé nadokenní římsy uprostřed obloukově vypjaté, nesené konzolami. Nadokenní římsa okna v ose má konzoly protáhlejší a na římsě sedící postavy. Fasáda ukončena profilovanou římsou s konzolami. Podloubí je klenuto valeně s výsečemi. V bočním průčelí jeden oblouk loubí. Zadní a část bočního průčelí s novodobě historizující zjednodušenou fasádou.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÁKU 22176 / 8-2282

LOKALIZACE Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P. Náměstí Sigmunda Freuda 10

OBEC, KAT. ÚZEMÍ Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO 96

TYP OBJEKTU měšťanský dům

VLASTNICTVÍ soukromé vlastnictví (právní osoba)

DATACE

Gotické jádro suterénu, nadzemní podlaží renesanční dispozice z doby kolem roku 1600, upravován v 19. a 20. století.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Obnova okenních a dveřních výplní. Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

STŘECHA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

OKNA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input checked="" type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA:

POTENCIÁL: Obnova okenních výplní.