

# KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Aktualizace září 2017



## POPIS OBJEKTU

Jednopatrový volně stojící dům – fara. Na hranici severního souseda dva přízemní hospodářské objekty. Zahrada na jihu a jihovýchodě obklíčena kamennou ohradní zdí na starší hradební konstrukci. Boční průčelí obrácené do ulice v pomalém rytmu trojosé, vertikálně symetrické, uzavřené oběhem klasicistní fabionové římsy. Fasáda na nízkém nezdobném soklu novodobá, hladká. Mezi první a druhou osou prvního patra zleva osazena pamětní deska připomínající pobyt pozdějšího arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana v Příboře. Vstupní průčelí do dvora v pomalém rytmu symetricky pětiosé. Střecha valbová s hřebenem kolmým k uliční čáře.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU 47013 / 8-2311

LOKALIZACE Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P. ul. Stojanova 364

OBEC, KAT. ÚZEMÍ Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO 44

TYP OBJEKTU fara

VLASTNICTVÍ církev

## DATAČE

Barokní, klasicistně přestavěná budova s dílčími novodobými úpravami a zjednodušenou fasádou. Ohradní zeď zahrady částečně již ze středověku.

## STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba celkové obnovy fary včetně řešení statiky, fasády, výplní otvorů, interiérů, dvorních objektů, ohradní zdi i dvora a zahrady.

## HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

### FASÁDY

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad       neautentická, neutrální       novodobá, nevhovující

### STŘECHA

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad       neautentická, neutrální       novodobá, nevhovující

### OKNA

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad       neautentická, neutrální       novodobá, nevhovující

### STAVEBNÍ STAV

- |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>výborný</b> – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> <b>dobrý</b> – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> <b>havarijní</b> – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy           |
| <input type="checkbox"/> <b>velmi dobrý</b> – po provedené obnově, bez zjevných závad                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>špatný</b> – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> <b>torzální</b> – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

### POZNÁMKA: