

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Aktualizace září 2017



POPIS OBJEKTU

Zděný, omítaný, volně stojící dům obdélného půdorysu se sedlovou střechou krytou pálenými taškami. Dům má jednoapůltraktovou hloubkovou dispozici na uliční straně s nižším lichoběžníkovým přístavkem a vpravo se zahradní verandou. Vstupní průčelí štítové, trojúhelný štítek i na přístavku. Fasáda novodobá, hladká, částečně břízolitová, ve štítech malá okénka na půdu. Severozápadní zahradní průčelí pětiosé, hladké, uzavřené přesahem krovu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU **33991 / 8-2310**

LOKALIZACE Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P. ul. Farní 358

OBEC, KAT. ÚZEMÍ Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO 48

TYP OBJEKTU městský dům

VLASTNICTVÍ soukromé vlastnictví

DATACE

Klasicistní dům s raně renesančním suterénem. Novodobé úpravy i fasáda.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | ☐ dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | ☐ havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| ☒ velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | ☐ špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | ☐ torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: