

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Aktualizace září 2017



POPIS OBJEKTU

Jednopatrový rohový městský dům o třech okenních osách v průčelí a třech v boční ulici. V přízemí jsou dochovány valené klenby, pruské placky i křížová klenba na pasech, podepřená dvěma sloupy. Oba sloupy mají hladký dřík, patku tvoří vysoký postament a dva oblouny, jejichž opakování je i na hlavici, která je ukončena několikrát odstupňovaným abakem. Fasáda domu je v současné době hladká. Z boční ulice je u dvoru dochován opěrák.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÁKU

27799 / 8-2299

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Jičínská 16

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

105

TYP OBJEKTU

městský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví

DATA

Na renesanční dispozici přebudovaný klasicistní dům s gotickým jádrem suterénu, v nadzemních podlažích radikálně indiferentním způsobem přestavěn novodobě.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy fasády, okenních a dveřních výplní.
Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

STŘECHA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující (bonský šindel)

OKNA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA:

POTENCIÁL: Původní krytina - dřevěný šindel.