

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

POPIS OBJEKTU

Řadový obytný jednopatrový měšťanský dům s půdním pseudopatrem. Hlavní průčelí stojatě obdélného obrysu, dvouosé, s nevhodně zvětšenými okenními otvory v prvním patře. Novodobá hladká fasáda nad kabřincovým soklem. Za atikovým pseudopatrem kolmo nabíhající sedlová střecha. Dvorní průčelí s trojúhelným štítem, dvouosé, s hladkou brizolitovou fasádou.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU	20666 / 8-2306
LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
ULICE, Č.P.	Místecká 40
OBEC, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k.ú. Příbor
PARCELA ČÍSLO	1656
TYP OBJEKTU	měšťanský dům
VLASTNICTVÍ	soukromé vlastnictví

DATAČE

Dům s renesančním jádrem. Dodatečné úpravy klasicistní a novodobé. Fasáda novodobá.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy fasády, obnova okenních a dveřních otvorů.
Doporučení úpravy zvětšených oken v 1.NP.
Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

STŘECHA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad (dřevěný šindel) neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

OKNA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

STAVEBNÍ STAV

výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad

dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990

havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy

velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad

špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky

torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy

POZNÁMKA: