

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

POPIS OBJEKTU

Jednopatrový měšťanský dům o třech okenních osách, s podloubím a atikovým patrem.

Podloubí o jednom oblouku na soklu je zaklenuto valenou klenbou se styčnými lunetami. Fasáda je horizontálně členěna podle pater. Okna prvního poschodí i atikového patra jsou dělená na šest tabulek. Okna v prvním patře jsou ohraničena přerušovanou parapetní římsou a konzolovou římsou nadokenní, okna v atice průběžnou konzolovou římsou parapetní a jednoduchou štukovou římsou nadokenní. Atika je ukončena plastickou korunní římsou.

Střecha – nízké sedlo rovnoběžně s ulicí.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU	20630 / 8-2297
LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
ULICE, Č.P.	Jičínská 14
OBEC, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k.ú. Příbor
PARCELA ČÍSLO	103
TYP OBJEKTU	městský dům
VLASTNICTVÍ	soukromé vlastnictví

DATECE

Renesanční dům s pozdně gotickým jádrem suterénu a s několika renesančně sklenutými prostory interiéru nadzemních podlaží. Historizující fasáda hlavního průčelí.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Obnova krovu a krytiny střechy. Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

STŘECHA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

OKNA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> dobry – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA:

POTENCIÁL: Obnova krovu a krytiny střechy.