

# KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

## POPIS OBJEKTU

Jednopatrový měšťanský dům s podloubím a atikovým patrem, s pultovou střechou nízkého spádu, o třech okenních osách. Fasáda domu je historizující ze 2. poloviny 19. století. Bosované podloubí se zdůrazněným klenákem tvoří jeden oblouk. Je zaklenuto valenou klenbou s lunetami a ozdobně dlážděno plochými valounky. Okna v prvním patře jsou dvojitá, členěná vždy na dvě čtvercová a dvě obdélná pole. Zasazená jsou v několikrát odstupňovaném ostění prolomeným klenákem. Okna v atice jsou jednoduchá, dělená na šest čtvercových tabulek. Jsou zasazena do segmentované šambrány. Vertikalita fasády je zdůrazněna vysokými pilastry s jednoduchými patkami a hlavicemi, které nesou nepřilíš členěnou římsu.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU	39260 / 8-2295
LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
ULICE, Č.P.	Jičínská 12
OBEC, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k.ú. Příbor
PARCELA ČÍSLO	101
TYP OBJEKTU	městský dům
VLASTNICTVÍ	soukromé vlastnictví

## DATECE

V jádru goticko-renesanční dům ze 16. století s barokními úpravami a klasicizující fasádou.

## STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy fasády.  
Udržovací práce.

## HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

### FASÁDY

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad       neautentická, neutrální       novodobá, nevhovující

### STŘECHA

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad       neautentická, neutrální       novodobá, nevhovující

### OKNA

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad       neautentická, neutrální       novodobá, nevhovující

### STAVEBNÍ STAV

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>výborný</b> – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> <b>dobrý</b> – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> <b>havarijní</b> – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy           |
| <input type="checkbox"/> <b>velmi dobrý</b> – po provedené obnově, bez zjevných závad   | <input type="checkbox"/> <b>špatný</b> – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky                       | <input type="checkbox"/> <b>torzální</b> – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

**POZNÁMKA:** Původní dlažba v loubí (z oblázků skládané ornamenty).