

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

POPIS OBJEKTU

Řadový zděný omítaný dvoupatrový dům o 4 osách a dvou půlkruhových arkádách v podloubí.

Střecha sedlová o velmi nízkém spádu, bez většího pohledového uplatnění, prorostlá nahrubo omítnutými komínovými hlavami.

Okenní výplně novodobé, zasunuté do špalet, členěné do asymetrického kříže s jednotabulovými křídly.

Pilíře podloubí hladké se šambránami.

Patro člení na kordonové římsy umístěné pilastry s kompozitními hlavicemi, nesoucími úseky kladí s průběžnou hlavní římsou. Okna v patrech obdélná se šambránami nad podokenní římsou. V 1. patře mají zalamované nadokenní římsy a v nadpraží mušle s přeloženými ratolestmi. V podloubí příčně valená klenba s výsečemi. Portál se stlačeným záklenkem a světlíkem v ose dispozice.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU	37843 / 8-1657
LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
ULICE, Č.P.	Náměstí Sigmunda Freuda 5
OBEC, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k.ú. Příbor
PARCELA ČÍSLO	91
TYP OBJEKTU	měšťanský dům
VLASTNICTVÍ	soukromé vlastnictví

DATA

Původně pozdně gotický dům, přestavěn renesančně, barokně, klasicistně. Pozdně barokní fasáda.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy čelní fasády včetně okenních i dveřních výplní.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevyhovující

OKNA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA:

POTENCIÁL: Obnov čelní fasády včetně okenních i dveřních výplní.