

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

POPIS OBJEKTU

Trojkřídlá budova půdorysného tvaru U s krátkým východním křídlem. Budova rozvržena na způsobu obvyklého dvouraktu s nádvorní chodbou v jižním křídle, kdežto chodbou na straně ulice v hlavním křídle západním. Přízemí klenuto křížovými klenbami bez pásů, s uplatněním klenby neckové. Patro plochostropé. Četné fresky a výmalby v interiéru, především v bývalém refektáři. Obnovena barokní fasáda se štukovými prvky a freskami. V současnosti se v budově nachází městská knihovna, muzeum, základní umělecká škola, obřadní síň města s potřebným zázemím a zasedací místnost.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU	32345 / 8-1666
LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
ULICE, Č.P.	ul. Lidická 50
OBEC, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k.ú. Příbor
PARCELA ČÍSLO	1384
TYP OBJEKTU	Kolej piaristická
VLASTNICTVÍ	Město Příbor

DATACE

Barokní stavba z let 1694-1700 (G. P. Tencala). V roce 1875 dle projektu K. Karlsedera budova adaptována pro gymnázium a učitelský ústav.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Kolej po celkové obnově. Prověření stavu střechy - lokální zatékání. Potřeba udržovacích prací.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☒ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☒ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|--|---|--|
| ☒ výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | ☐ dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | ☐ havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| ☐ velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | ☐ špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | ☐ torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: Výtvarně kvalitní barokní portály, hodnotné nástěnné malby refektáře.