

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Aktualizace září 2022



POPIS OBJEKTU

Patrový volně stojící dům, situovaný v sousedství ohradní zdi kostela. Ve dvoře užitkový přístavek garáže. Vstupní průčelí obrácené do uličky k ohradní zdi v přízemí nepravidelně čtyřosé, včetně vstupu ve druhé ose zleva, v prvním patře dvouosé s užitkově řešeným balkónem nad vstupem. Boční průčelí obrácené do uličky V kopci symetricky dvouosé. Fasády hladké s nevhodným obkladem soklu kabřincem a s obkladem kabřince na místě oběhu kordonové římsy. Střecha valbová s námětky a hřebenem rovnoběžným s hlavním průčelím, krytá plechem.

Částečně podsklepen. Okenní i vstupní prostory v přízemí mají segmentový záklenek (historicky neopodstatněné). Novodobá okna se segmentovým větrákem (vše počátek 90. let 20. století)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

11360/8-3952

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č. P.

V Kopci 354

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k. ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1682

TYP OBJEKTU

městský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví

DATA

Budova farní školy náležející k renesančnímu architektonickému fundamentu města. Barokně a klasicistně přestavěná. Degradovaná novodobou přestavbou. 2. polovina 16. století. Jedná se o nejstarší zachovalou budovu školy ve městě.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Objekt znehodnocen řadou závažných stavebních zásahů. Z původního domu zachováno jen obvodové a základové zdivo.

Doporučení: odstranit kabřincový obklad, rehabilitovat původní tvar (bez záklenků) a rozmístění oken.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input checked="" type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

STŘECHA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input checked="" type="checkbox"/> neautentická, neutrální (původní krytina – dřevěný šindel)	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

OKNA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input checked="" type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

<input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnovy, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy
<input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad	<input checked="" type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky	<input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy