

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

POPIS OBJEKTU

Řadový městský přízemní dům v exponované nárožní poloze, situovaný na kraji bloku. Dvůr ohrazen plnou kamennou zdí, u ní je přístavek dílny. Hlavní průčelí obrácené do ulice K. Hynka Máchy ležatě obdélného obrysu, čtyřosé, se zkoseným pravým nárožím a nízkou atikou kryjící komínové nástavce, uzavřené korunní římsou. Fasáda hladká, v pravé i levé krajní ose trojdílné okno. Ve dveřích hodnotné historizující výplňové dvoukřídlo shora kryté užitkovým proskleným zástřeškem z typových profilů. Před vstupem novodobé schody. Na dvorní fasádě trojdílné okno s balkónovými dveřmi a balkón.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU

16697 / 8-2303

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

K. H. Máchy 36

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1652

TYP OBJEKTU

městský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví

DATA

V době klasicismu přestavěný dům s renesančním jádrem.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy fasády.
Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☒ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☒ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☒ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | ☒ dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | ☐ havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| ☐ velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | ☒ špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | ☐ torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: Doporučení přešit schody u vstupu a zastřešení vstupu.