

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Aktualizace září 2022



POPIS OBJEKTU

Řadový obytný dvoupatrový měšťanský dům. Vpravo dlouhé dvorní křídlo navazující na dvoupatrový obytný zadní dům s průčelím do ulice V kopci. Hlavní průčelí dvoupatrové, ve středním rytmu symetricky čtyřosé, uzavřené korunní římsou, se vstupem ve druhé ose zleva, vpravo prolomeno garážovými vraty. Fasáda hladká, novodobá. Ve vstupu zachovány hodnotné historizující dvoukřídle dveře. Sedlová střecha o nízkém spádu. Na zadním domě č. p. 17 střecha téměř vodorovná, pultová.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

20383 / 8-2305

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č. P.

Místecká 38

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k. ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1654/1, 1654/2

TYP OBJEKTU

měšťanský dům

VLASTNICTVÍ

Soukromé vlastnictví (PO)

DATA

Hlavní dům – dochované renesanční jádro v přízemí, přestavěn klasicistně (zadní dům). Novodobá historizující přestavba a přefasádování kolem roku 1863 (projekt B. Karlseder).

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

V roce 2017 započala rozsáhlá rekonstrukce objektu, dvorního domu č. p. 17 i celého areálu. V domě byly dochovány a obnoveny mnohé původní prvky – pro Příbor typická oblázková dlažba, mohutné trémové stropy, litinové zábradlí, četné klenby, tajemná sklepení, renesanční ulička, kachlová kamna, prvky z pískovce a další. V průběhu rekonstrukce byly nalezeny nástěnné malby, které byly odborně zrestaurovány.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

| | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> nepřístupno | <input checked="" type="checkbox"/> autentická | <input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující |
| <input type="checkbox"/> autentická bez závad | <input type="checkbox"/> neautentická, neutrální | <input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující |

STŘECHA

| | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> nepřístupno | <input checked="" type="checkbox"/> autentická | <input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující |
| <input type="checkbox"/> autentická bez závad | <input type="checkbox"/> neautentická, neutrální | <input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující |

OKNA

| | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> nepřístupno | <input checked="" type="checkbox"/> autentická | <input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující |
| <input type="checkbox"/> autentická bez závad | <input type="checkbox"/> neautentická, neutrální | <input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující |

STAVEBNÍ STAV

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |