

# KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

**Aktualizace září 2022**



## POPIS OBJEKTU

Řadový městský dům se zrušeným podloubím. Hlavní průčelí s falešným půdním patrem uzavřené atikou, dvoupatrové, symetricky trojosé. Fasáda klasicistní tektonizovaná vysokým pilastrovým řádem s římsovými hlavicemi sdruženými s profilem korunní římsy. Horizontální členění v délce profilovanými kordonovými římsami. V detailním tvarosloví zaujme klasicistní stlačený portál s pásovými patečními římsičkami, v němž zavěšena klasicistní dvojkřídla vrata s oválnou mřížkou v nadsvětlíku a pravouhlými výplněmi s vystouplými kosočtverci a rozetami. Šambrány pravouhlé pásové, v prvním patře trojúhelné zalamované suprafenestry s kruhovými medailony s bustami ve výplních. Novodobá okna členěna do asymetrického kříže s jednotabulovými dvojkřídly, nahoře s jednotabulovými dvojkřídly ventilacemi. Zadní průčelí hladké, s trojdílnými okny.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

41818 / 8-2287

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č. P.

náměstí Sigmunda Freuda 31

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k. ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1465

TYP OBJEKTU

městský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví

## DATA

Renesanční dům s gotickým jádrem suterénu. Přestavěný klasicistně a poklasicistně. Roku 1846 již loubí zrušeno. Stavení uprostřed dvora klasicistní, stavení v závěru prodlouženého městiště straší novodobé.

## STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy okenních i dveřních výplní. Potřeba obnovy vnitřních částí domu a stavení v zadním traktu. Řešení vlhkosti v přízemí.

Půdní byla střecha prolamovaná vlašťovka. Zadní stavení při ulici Buzkově logicky uzavírá střední blok. Dochovalé části transmisního zařízení z masného provozu.

## HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

### FASÁDY

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input checked="" type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

### STŘECHA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input type="checkbox"/> autentická	<input checked="" type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

### OKNA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input checked="" type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

### STAVEBNÍ STAV

<input type="checkbox"/> <b>výborný</b> – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad	<input checked="" type="checkbox"/> <b>dobrý</b> – s běžnou údržbou bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> <b>havarijní</b> – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy
<input type="checkbox"/> <b>velmi dobrý</b> – po provedené obnově, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> <b>špatný</b> – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky	<input type="checkbox"/> <b>torzální</b> – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy