

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

POPIS OBJEKTU

Nárožní dvoupatrový podsklepený dům o třech okenních osách hlavního průčelí. Secesní dům uzavírá na východní straně severní frontu náměstí. Čelní fasáda zdůrazněna středovým arkýřem neseným dvěma konzolami, krytým segmentovým přístřeškem s kovovou konstrukcí. Fasáda v úrovni 1.NP prolomena pravoúhlým vstupem a po stranách jednoduchými výkladci. Nad vstupem, jako součást podhledu arkýře, včleněn stylizovaný klenák s postranními ratolestmi. Arkýř ve spodní části zdoben motivem včely ve stylizované kartuši, v horní části pak převládá geometrizující výzdoba doplněná postranními motivy sluncí se spuštěnou řadou květů. Arkýř ukončen jednoduše profilovanou římsou av 2.NP zčela prolomen dvěma úzkými okny a po stranách menšími okénky. Fasáda v úrovni 3.NP prolomena ve středu atypickými dveřmi s nadsvětlíkem. Po stranách dveří umístěna atypická okna. Fasáda dále prolomena dvěma okenními otvory ve 2.NP a dvěma ve 3.NP. Boční fasáda domu, ze strany ulice Místecké, navazuje celkovým architektonickým ztvárněním na hlavní průčelí. Boční průčelí sedmioké, ve středu s hlavním vstupem do činžovní – nájemní části domu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU	49747 / 8-3983
LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
ULICE, Č.P.	Náměstí Sigmunda Freuda 35
OBEČ, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k.ú. Příbor
PARCELA ČÍSLO	1469
TYP OBJEKTU	městský dům
VLASTNICTVÍ	Město Příbor

DATECE

Původně stará pošta zřízená na císařské olomoucko – krakovské silnici v roce 1785. Secesně přestavěno.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba udržovacích prací.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☒ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | ☒ dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | ☐ havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| ☐ velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | ☐ špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | ☐ torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: