

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Aktualizace září 2022



POPIS OBJEKTU

Rohový jednopatrový měšťanský dům o třech okenních osách. Fasáda je tvořena hladkým soklem, bosovaným přízemím se zdůrazněným nárožím. Kordonová římsa odděluje přízemí od patra, které je hladké, s tvrdou omítkou. Nároží jsou zdůrazněna bosovanou armaturou. Korunní římsa je plasticky členěna, její vlys je proražen z hlavního i bočního průčelí třemi větracími otvory, které jsou zakryty štukovou růžicí. Vstupní dveře jsou empirové, na hlavním klenáku je maskaron, který zasahuje do kordonové římsy. Novodobá valbová střecha o enormně nízkém spádu krytá plechem.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU	37293 / 8-2300
LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
ULICE, Č. P.	Politických vězňů 1
OBEC, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k. ú. Příbor
PARCELA ČÍSLO	86
TYP OBJEKTU	měšťanský dům
VLASTNICTVÍ	soukromé vlastnictví

DATA

Nad gotickým později rozšířeným suterénem časně klasicistně přestavěný dům s renesančním jádrem dispozice. Radikálně přestavěný historizujícím způsobem dle projektu Karlsedera z roku 1892.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba udržovacích prací na fasádě, obnova okenních výplní.

Pozn. Původní vstupní dveře.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input checked="" type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

STŘECHA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input type="checkbox"/> autentická	<input checked="" type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

OKNA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input checked="" type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

<input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnovy, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad,	<input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy
<input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad	<input checked="" type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky	<input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy