1. Příloha č.1 - Kopie revizní zprávy nezávislého revizního technika

Protokol odborné technické kontroly – soupis prací

Odborná technická kontrola č.:	06/04/16	List číslo: 18
Zařízení:	Dětská a sportovní hřiště	
Objednatel:	TS Příbor	Nezávislý revizní technik
OTK provedl:	Pavel SONNEK	Číslo certifikátu: 0001/11
Datum provedení OTK:	6.4.2016	Člen SOTKVO
Vysvětlivky:	PTN – povrch tlumící náraz, ZHK – zachycení hlavy a krku, ZP – zachycení prstu	

SH 9 **Umístění:** Nábřeží, ul. Rudoarmějců



Popis:
1 Sportovní hřiště s ohrazením
2 Detail koroze a sváru
3 Konstrukce basketbal

Povrch tlumící náraz: asfalt

Výška pádu:



Název: sportovní hřiště s ohrazením **Počet kusů: 1**
Inventární číslo: **Věková kategorie:**

Stav	Návrh oprav
Havarijní stav – Konstrukce je určena k odstranění a použití na náhradní díly.	



Název: detail sváru **Počet kusů: 1**
Inventární číslo: **Věková kategorie:**

Stav	Návrh oprav
Praskliny ve sváru a hluboká koroze nevyhovují ČSN EN 15312. Riziko oslabení soudržnosti konstrukce.	



Název: konstrukce basketbal **Počet kusů:**
Inventární číslo: **Věková kategorie:**

Stav	Návrh oprav

Pavel Sonnek

Podpis a razítko objednatele:

Podpis a razítko technika :