

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

POPIS OBJEKTU

Řadový měšťanský obytný dům s loubím. Dvorní přístavek vlevo – starší novodobý, užitkový. Vpravo parazitní dřevěné kůlny. Loubí o dvou polích barokní křížové klenby. Průčelí v přízemí prolomené dvěma půlkruhovými oblouky loubí a po stranách vzepržené masivními šikmými opěráky. Včetně druhého pseudopatra dvoupatrové, uzavřené profilovanou korunní římsou. Fasáda novodobá historizující, navržená zřejmě stejným autorem jako fasáda sousedních domů č.p. 44 a 45. Archivolty loubí dosedají na pásovou páteční římsu středního pilíře. Kordonová a korunní římsa stejné profilace jako u výše zmíněných sousedů. Základní plochy s pásovou bosází. V prvním patře lištové ústupkové šambrány s uchy zatížené záclonovými suprafenestrami, ve druhém patře jednoduché šambrány pásové. Okenní výplně novodobé, členěné do asymetrického kříže, dole s jednotabulkovými dvojkřídly. Zadní průčelí hladké s nevhodnou břízlitovou omítkou. Střecha bez pohledového uplatnění ve tvaru nízkého sedla s hřebenem rovnoběžným s průčelím. Krov z druhé poloviny 19. století.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU

23772 / 8-2293

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Náměstí Sigmunda Freuda 46

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1661

TYP OBJEKTU

měšťanský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví

DATECE

Renesanční dům s pozdně gotickým jádrem, přestavěný barokně a v druhé polovině 19. století, kdy byl i přefasádován. R. 1895 přefasádován dle projektu B. Karlsedera. Hospodářské stavení ve dvoře klasicistní, upravované na přelomu 19. a 20. století.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy zadní fasády. Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☒ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | ☐ dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | ☐ havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| ☒ velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | ☐ špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | ☐ torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: Doporučení obnovy dvorního přístavku.