

# KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

## POPIS OBJEKTU

Dvoupatrový měšťanský dům o třech okenních osách. Fasáda domu je historizující ze 70.- 80. let 19. století. Patra jsou oddělena kordónovými římsami. Přízemí je bosováno. Plochu fasády v patrech tvoří cihelné neomítané zdivo. První poschodí je vertikálně členěno pilastry na vysokém postamentu s kanelovaným dříkem a jednoduchou hlavicí. Šambrána dvojitých oken o čtyřech okenních tabulkách je přerušena svazkovým klenákem. Římsa nad okny je vlnovitě zprohýbaná, parapetní je přerušena postamenty pilastrů. Parapet je plasticky ztvárněn. Pilastry druhého patra mají malou patku, hladký dřík a hlavicí tvořenou andílčími hlavičkami s festovy. Okna jsou zasazena do několikrát odstupňované šambrány, suprafenestru tvoří štuková výplň a konzolová římsa. Korunní římsa je plasticky vyvinuta se zubořezem. Střecha ve tvaru velmi nízkého sedla s vikýřem do dvora.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

**22815 / 8-2301**

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Politických vězňů 2

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

87

TYP OBJEKTU

měšťanský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví (PO)

## DATACE

Klasicistní dům z konce 18. stol. s barokním jádrem s pozdějšími úpravami a historizující fasádou ze 70. – 80. let 19. století.

## STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

V současnosti se dokončuje celková obnova domu.

## HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

### FASÁDY

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad       neautentická, neutrální       novodobá, nevyhovující

### STŘECHA

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad       neautentická, neutrální       novodobá, nevyhovující

### OKNA

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad       neautentická, neutrální       novodobá, nevyhovující

### STAVEBNÍ STAV

<input type="checkbox"/> <b>výborný</b> – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> <b>dobrý</b> – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990	<input type="checkbox"/> <b>havarijní</b> – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy
<input checked="" type="checkbox"/> <b>velmi dobrý</b> – po provedené obnově, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> <b>špatný</b> – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky	<input type="checkbox"/> <b>torzální</b> – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy

**POZNÁMKA:** Původní vstupní dveře po obnově zjednodušeny.