

Příloha 1 Fotodokumentace

Foto 1: Pohled na ornou půdu (severovýchodní okraj) mezi drůbežárnou a odvodňovacím kanálem po vydatných krátkodobých srážkách.



Foto 2: Pohled na ornou půdu mezi zahradnickou výsadbou a odvodňovacím kanálem po vydatných krátkodobých srážkách.



Foto 3: Naplněný odvodňovací kanál, po vydatných krátkodobých srážkách.



Foto 4: Pohled na ornou půdu od stělnice při vydatných krátkodobých srážkách.

