

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY – OP MPR

Aktualizace září 2022



POPIS OBJEKTU

Jedná se o trojpodlažní objekt dvoutraktové dispozice s polovalbovou střechou. Hlavní průčelí domu se dvěma vstupy má 8 okenních os. Z bohaté ornamentiky se uplatňují především detaily v podobě ozdobných lišt, vlysů, štukových rámců, secesních dekorativních křivek a vitráží. Kazetové dveře jsou zdobeny geometrickými prvky. Zadní částí objektu dominuje trojpodlažní veranda polygonálního půdorysu z dřevěné konstrukce. Dochovaná je výzdoba pokojů v podobě malovaných mramorových soklů a drapérií. Stropy ve větších místnostech zdobí štukové obrazce na fabionech. Nechybí prostorná hala s jednoramenným schodištěm ve východním traktu. Jeho stěny navíc zdobí štukové prvky a osm obrazů s loveckou tematikou, dílo místního malíře Antonína Svobody. Ke štítové zdi Karlsederovy vily přiléhá zděná původně hospodářská část. Nyní slouží jako obytná část majitelů památky. Ve své době velmi honosné dílo tvoří důležitou součást předpolí Městské památkové rezervace Příbor.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

50710/8-4017

LOKALIZACE

ochranné pásmo MPR

ULICE, Č. P.

Ostravská 80

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k. ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1533/1

TYP OBJEKTU

městský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví

DATA

Rodinnou vilu v severní části města koupil v roce 1878 městský stavitel Kašpar Karlseder od kopřivnického továrníka Adolfa Rašky. V roce 1880 provedl nástavbu a zvýšil tak dům o jedno patro. Do současné podoby přestavěl objekt v roce 1907 jeho syn Bedřich Karlseder.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Hospodářská část po celkové rekonstrukci. Karlsederova vila – obnova do původní historické podoby. Doporučuje se restaurování nástěnných maleb v interiéru vily.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input checked="" type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

STŘECHA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input checked="" type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

OKNA

<input type="checkbox"/> nepřístupno	<input checked="" type="checkbox"/> autentická	<input type="checkbox"/> novodobá, vyhovující
<input type="checkbox"/> autentická bez závad	<input type="checkbox"/> neautentická, neutrální	<input type="checkbox"/> novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

<input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy
<input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad	<input checked="" type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky	<input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy